


Havárie s únikem nebezpečných látek



Máte-li podezření, že došlo
k úniku nebezpečných
látek, oznamte únik na
tísňovou linku
„**150**“ nebo „**112**“.

JAK POZNÁTE, ŽE DOŠLO K ÚNIKU NEBEZPEČNÝCH LÁTEK ?

Příznakem úniku nebezpečné látky (škodliviny) z cisteren,
potrubí, zásobníků a tlakových lahví je:

- ❑ Sykot a pískot.
- ❑ Barevná přízemní mlha či stoupající pára.
- ❑ Tetelení se vzduchu nad únikem
- ❑ Skvrny na vozovce či vodní hladině.
- ❑ Zvláštní zbarvení či usychání rostlin a úhyn drobného zvířectva v okolí.
- ❑ Často neobvyklý či charakteristický zápach.
- ❑ Rychlé a nezvykle intenzivní hoření, neobvyklá barva plamene či kouře, duté výbuchy a praskání, zhroucení a boření se konstrukcí.



North **EAST** South West
INTERREG IIIIC



PROJECT PART-FINANCED
BY THE EUROPEAN UNION