



Obratiště na konci ulice Hálkovy, vsunuté do parku



Stávající podoba dětského hřiště




Oplocení hřiště odděluje velkou část parkového prostoru



Nekomfortní vstup do parku z ulice Elgartovy



Husté, přerostlé keře mohou být bezpečnostní riziko v parku



Propustek pod bývalou trasou železniční trati



Památník padlých



Nedůstojná úprava památníku



Dožívající jabloně z bývalých zahrad



Spojnice tří parkových cest pod propustkem



Neformální pěšina na tělese bývalé trati železnice



Oplocení školního hřiště je posunuto pod svahem, hranice parcely vede cca 3 m nad ním.



Vyšlapaná stezka svahem na konci tělesa bývalé železniční trati



Vstup do parku z ulice Provazníkovy



Lipová alej, bývalý lem hřbitova



Průhled alejí lip ze svahu pod násypem bývalé dráhy



Terénní úprava svahu spodní části parku z 90. let 20. století



Aktuální problémová podoba vstupního schodiště od ulice Rotalovy



Štítová zeď sousedního bytového domu, žádoucí by byla úprava, včetně úpravy vegetace



Navržené propojení parku z ulice Tišnovské – stávající stav koncové části trasy



Velkým potenciálem parku jsou kvalitní dlouhověkové stromy z primární výsadby



Pozdější dosadba jehličnanů už nebyla nejvhodnější